

Osobitné ustanovenia pre šoférov

V prípade vedenia vozidla v areály závodu dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, dopravné značenie, maximálnu dovolenú rýchlosť 25 km za hod., pri cúvaní 3 km za hod.. Vozidlá odstavujte na nakladacích a vykladacích miestach na parkovanie používajte iba vyhradené parkoviská. V kabíne vozidla môže vstupovať do areálu na nakládku či vykládku len závozník. Odstavovať vozidlo alebo zdržiavať sa pri koľaji bližšie ako 3 m je zakázané.

Riziko, ktoré Vás môže ohroziť

Niektoré pracoviská nachádzajúce sa v areáli závodu Vápenka Slavec sú zaradené do skupiny rizikovej práce s rizikovými faktormi:

- hluk
- chemické látky (pevné aerosóly vápenca, dolomitu a oxidu vápna)

Pre vyššie uvedené dôvody ste povinný na označených pracoviskách používať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky:



Chrániče sluchu



Respirátor




Ochranné rukavice

Vápeno je dráždivé. Vo forme prachu a po zmiešaní s vodou dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku. Priamy kontakt s očami môže spôsobiť vážne poškodenie očí. V prípade zasiahnutia očí vápnom je potrebné použiť Diphoterine alebo najmenej 15 minút vyplachovať oči prúdom čistej vody. Nikdy nevyužívajte oba spôsoby. Vypláchnutie očí vodou a následne použitie Diphoterine znižuje účinok Diphoterinu. V závode Vápenka Slavec sa nachádzajú očné sprchy. Ich umiestnenie je:

- na prízemí velína
- v laboratóriu

Po zasiahnutí očí vápnom a následnom ošetrení (Diphoterine, alebo prúdom čistej vody) je povinná návšteva lekára na vyšetrenie očí!

Mapa závodu vápenka Slavec



SHP – sklad horľavých plynov
DRSP – doregulačná stanica plynu
RSP – regulačná stanica plynu
HK – horľavé kvapaliny
PHM – stanica pohonných hmôt

P – parkovisko

– hasiaci prístroj

– vonkajší hydrant

– lekárnička

→ úniková cesta

– očná sprcha

– miesto zhromaždenia

– cesta pre automobily nákladné + osobné

– cesta pre chodcov

– zelená zóna

– vnútorný hydrant

– miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

– ohlasovňa požiarov