

Osoba vstupujúca do objektu CARMEUSE SLOVAKIA s.r.o. prehlasuje,
že sa oboznámila s aktuálnymi pravidlami BOZP uvedenými v priloženom letáku.

Meno, priezvisko, firma:

Dátum:

Podpis:



Carmeuse Slovakia s.r.o., závod Vápenka Košice

INŠTRUKCIE O BOZP A OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE NÁVŠTEVY



POZOR !!!

KAŽDÁ NÁVŠTEVA ZÁVODU MUSÍ:

**Mať jasný účel a cieľ návštevy.
Byť sprevádzaná zodpovednou osobou spoločnosti Carmeuse.
Dodržiavať uvedené pravidlá.**

Všeobecné pravidlá!

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa a dodržiavať nasledujúce pravidlá.

1. Je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok a ich vnášanie alebo užívanie v závode
2. Ste povinní nosiť predpísané OOPP pri pohybe v priestoroch závodu mimo administratívnej budovy
3. V „zelenej zóne“ (je vyznačená na mape závodu) nieje povinnosť nosiť OOPP
4. Je zakázaný vstup do prevádzkových a skladovacích priestorov závodu bez sprievodu zamestnanca spoločnosti Carmeuse
5. Pri chôdzi sa pohybujte výlučne po vyhradených chodníkoch pre chodcov a používajte len určené a bezpečné prechody
6. Vyhnite sa nebezpečenstvu – ak nie ste si istí, požiadať o radu zamestnanca spoločnosti Carmeuse
7. Je zakázané fajčiť v uzavretých priestoroch spoločnosti (administratívne budovy, veľiny, obslužné miestnosti a kabíny technologických celkov, sklady, dielne, rozvodne, výrobné objekty, oddychové miestnosti, zariadenia pre osobnú hygienu atď.) okrem k tomu zvlášť vyhradených a označených priestorov ako „FAJČIARSKY PRIESTOR“.
8. V prípade nebezpečnej situácie alebo jej signalizácie ste povinní konať podľa pokynov zamestnancov spol. Carmeuse
9. Pri chôdzi po schodoch ste povinní pridržiavať sa zábradlia
10. Je zakázané zdržiavať sa pod zariadeniami (pece, dopravné pásy...) alebo v nebezpečnej blízkosti zariadení, ktoré sú v chode (dopravné pásy, triediče...)
11. Je zakázané dotýkať sa pohyblivých alebo rotujúcich častí zariadení ako aj horúcich povrchov
12. Rešpektujte informačné, príkazové, výstražné a zákazové bezpečnostné značky a tabule.
13. Ihneď informujte príslušného zamestnanca závodu v prípade poškodenia zdravia (vlastného, ale aj iných zamestnancov), pri vzniku nebezpečnej udalosti, škody na zariadeniach a o poruchách zariadení.
14. Všetky práce vykonávajte len so súhlasom navštíveného.

15. Nevykonávajte práce na ktoré nemáte potrebnú odbornú spôsobilosť

16. Je zakázané vstupovať do koľajiska a prechádzať koľajisko s výnimkou na to určených miest

Povinné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) v spoločnosti Carmeuse sú:



Ochranná helma



Ochranné okuliare



Ochranná obuv



Ochranný odev

Okrem týchto základných OOPP sa na niektorých miestach a pri špecifických činnostiach vyžadujú aj iné OOPP (chrániče sluchu, respirátor...).

Ochrana životného prostredia

1. Udržujte čistotu v závode.
2. Vykonávajte práce a ostatné aktivity s využitím všetkých preventívnych opatrení tak, aby sa zabránilo:
 - a) úniku nekontrolovaných emisií do ovzdušia
 - b) únikom olejov, ropných a iných látok, ktoré môžu zapríčiniť znečistenie pôdy a vôd
3. Ak vytvoríte odpad, riad'te sa pravidlami separovaného zberu – zhromažďujte odpad len na miestach na to určených

Dôležité kontakty:

Ohlasovňa požiarov /velín/:
055/720 75 62

Osobitné ustanovenia pre šóferov

V prípade vedenia vozidla v areály závodu dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, dopravné značenie, maximálnu dovolenú rýchlosť 25 km za hod., pri cúvaní 3 km za hod..

Vozidlá odstavujte na nakladacích a vykladacích miestach na parkovanie používajte iba vyhradené parkoviská.

V kabíne vozidla môže vstupovať do areálu na nakládku či vykládku len závozník.

Odstavovať vozidlo alebo zdržiavať sa pri koľaji bližšie ako 3 m je zakázané.

Riziko, ktoré Vás môže ohroziť

Niektoré pracoviská nachádzajúce sa v areáli závodu Vápenka Košice sú zaradené do skupiny rizikovej práce s rizikovými faktormi:

- hluk
- chemické látky (pevné aerosóly vápenca, dolomitu a oxidu vápna)

Pre vyššie uvedené dôvody ste povinný na označených pracoviskách používať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky:



Chrániče sluchu



Respirátor



Ochranné rukavice

Vápnó je dráždivé. Vo forme prachu a po zmiešaní s vodou dráždi oči, dýchacie orgány a pokožku. Priamy kontakt s očami môže spôsobiť vážne poškodenie očí.

V prípade zasiahnutia očí vápnom je potrebné použiť Diphoterine alebo najmenej 15 minút vyplachovať oči prúdom čistej vody. Nikdy nevyužívajte oba spôsoby. Po použití roztoku Diphoterine (alebo po vypláchnutí očí prúdom čistej vody) je nutné absolvovať ošetrovanie očí u lekára. Vypláchnutie očí vodou a následne použitie Diphoterine znižuje účinok Diphoterinu.

V závode Vápenka Košice sa nachádzajú očné sprchy.

Ich umiestnenie je:

- vo velíne
- na prízemí administratívnej budovy

Mapa závodu vápenka Košice

