

Osoba vstupující do objektu CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. prohlašuje,
že se seznámila s aktuálními pravidly BOZP uvedenými v přiloženém letáku.

Jméno, příjmení, firma:

Datum:

Podpis:



Carmeuse Czech republic s.r.o., Lime plant Mokrá

INSTRUKCE O BOZP A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO NÁVŠTEVY



POZOR !!!

KAŽDÁ NÁVŠTĚVA ZÁVODU MUSÍ:

Mít jasný účel a cíl návštěvy.
Být seznámena zodpovědnou osobou společnosti Carmeuse.
Dodržovat uvedená pravidla.

Všeobecná pravidla!

Každý návštěvník je povinný seznámit se a dodržovat následující pravidla.

1. Je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek a jejich vnášení nebo užívání v závodě
2. Jste povinni nosit předepsané OOPP při pohybu v prostorech závodu mimo administrativní budovy
3. V „zelené zóně“ (je vyznačená na mapě závodu) není povinnost nosit OOPP
4. Je zakázán vstup do provozních a skladovacích prostor závodu bez doprovodu zaměstnance společnosti Carmeuse
5. Při chůzi se pohybujte převážně po vyhrazených chodnících pro chodce a používejte jen určené a bezpečné přechody
6. Vyhněte se nebezpečí – když si nejste jisti, požádejte o radu zaměstnance společnosti Carmeuse
7. Je zakázáno kouřit v uzavřených prostorech společnosti (administrativní budovy, velínu, obslužné místnosti a kabiny technologických celků, sklady, dílny, rozvodny, výrobní objekty, oddechové místnosti, zařízení pro osobní hygienu atd.) kromě k tomu zvlášť vyhrazených a označených prostorů jako „KUŘÁCKÝ PROSTOR“.
8. V případě nebezpečné situace nebo její signalizace jste povinni konat podle pokynů zaměstnanců spol. Carmeuse
9. Při chůzi po schodech jste povinni přidržet se zábradlí
10. Je zakázáno zdržovat se pod zařízeními (pece, dopravné pásy...) a nebo v nebezpečné blízkosti zařízení, která jsou v chodu (dopravné pásy, třídíče...)
11. Je zakázáno dotýkat se pohyblivých a nebo rotujících částí zařízení jako i zahřátých povrchů
12. Respektujte informační, příkazové, výstražné a zákazové bezpečnostní značky a tabule.
13. Ihned informujte příslušného zaměstnance závodu v případě poškození zdraví (vlastního, ale i jiných zaměstnanců), při vzniku nebezpečné události, škody na zařízeních a o poruchách zařízení.
14. Všechny práce vykonávejte jen se souhlasem navštíveného.

15. Nevykonávejte práce na které nemáte potřebnou odbornou způsobilost

16. Je zakázáno vstupovat do kolejíště a přecházet kolejíště s výjimkou na to určených míst

Povinné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) v společnosti Carmeuse jsou:



Ochranná helma



Ochranné brýle



Ochranná obuv



Ochranný oděv

Kromě těchto základních OOPP se na některých místech a při specifických činnostech vyžadují i jiné OOPP (chrániče sluchu, respirátor...).

Ochrana životního prostředí

1. Udržujte čistotu v závodě.
2. Vykonávejte práce a ostatní aktivity s využitím všech preventivních opatření tak, aby se zabránilo:
 - a) úniku nekontrolovaných emisí do ovzduší
 - b) únikům olejů, ropných a jiných látek, které mohou způsobit znečištění půdy a vod
3. Jestli vytvoříte odpad, řiďte se pravidly separovaného sběru – zhromažďujte odpad jen na místech na to určených

Důležité kontakty:

Ohlašovna požáru /velín/:
+420 544 132 275

Osobní ustanovení pro řidiče

V případě řízení vozidla v areálu závodu dodržujte pravidla dopravního řádu, dopravní značení, maximální dovolenou rychlost 30 km/hod., při couvání 3 km/hod.

Vozidla odstavujte na nakládacích a vykládacích místech, na parkování používejte jen vyhrazené parkoviště.

V kabině vozidla může vstupovat do areálu na nakládku nebo vykládku jen závozník.

Odstavovat vozidlo nebo se pohybovat při koleji blíže než 3 m je zakázáno.

Riziko, které Vás může ohrozit

Některé pracoviště nacházející se v areálu závodu Vápenka Mokrá jsou zařazené do skupiny rizikové práce s rizikovými faktory:

- hluk
- chemické látky (pevné aerosoly vápence, cementu, elektrárenského popílku a oxidu vápna)

Pro vyšší uvedené důvody jste povinni na označených pracovištích používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky:



Chrániče sluchu



Respirátor



Ochranné rukavice

Vápno je dráždivé. Ve formě prachu a po smíchání s vodou dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Přímý kontakt s očmi může způsobit vážné poškození očí.

V případě zasáhnutí očí vápnem je potřebné použít Diphoterine A nebo nejméně 15 minut vyplachovat oči proudem čisté vody. Nikdy nevyužívejte oba způsoby. Po použití roztoku Diphoterine (nebo po vypláchnutí očí proudem čisté vody) je nutné absolvovat ošetření očí u lékaře. Vypláchnutí očí vodou a následné použití Diphoterine snižuje účinek Diphoterinu.

V závodě Vápenka Mokrá se nachází oční sprchy. Jejich umístění je:

- chodba k velínu
- toalety expedice mletého vápence(LM12)

Mapa závodu vápenka Mokrá

